



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»
(ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»)

Кремлёвская ул., д. 22, Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, 424000
Тел./факс: 8 (8362) 45-07-36. Бух: 8 (8362) 45-02-34
E-mail: yotk@mari-el.gov.ru

01.09.2026 г. № 01-490

На вх № 1451 от 25.05.2026 ____

На исх № ____ от ____

Начальнику
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы ГО
«Город Йошкар-Ола» управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике
Марий Эл
Ямбашеву С.Е.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Настоящим сообщаем, что по результатам профилактического визита, проведённого на основании решения от 08.05.2026 г. № 2605/002-12/54-ВО/Р (учётный номер проверки: 12260061000221659378), были выявлены нарушения, зафиксированные в акте проверки и отражённые в предписании. По состоянию на 01.09.2026 все указанные в предписании нарушения устранены полностью. Работы выполнены в установленные сроки и надлежащим образом. Перечень выполненных работ:

1. На пятом этаже в лестничной клетке пожарный кран укомплектован пожарным запорным клапаном («барашком»), пожарный рукав присоединён к крану (*Приложение 1*).

2. В комнатах № 62, 66, 71 произведена замена горючих потолочных материалов (пропиленовых плит) на негорючие с предоставлением соответствующей документации (сертификатов пожарной опасности). (*Приложение 2*).

3. Помещение архива на первом этаже с категорией В2 выделено противопожарными преградами в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130: установлены противопожарные перегородки 1-го типа и противопожарная дверь. Нарушения требований ФЗ № 123-ФЗ (ст. 6 ч. 1; ст. 4 ч. 4; ст. 88 ч. 1) и СП 4.13130 (п. 5.2.6) устранены. (*Приложение 3*).

4. Складское помещение № 13 с категорией В2 выделено противопожарными преградами в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130: установлены противопожарные перегородки 1-го типа и противопожарная дверь. Нарушения требований ФЗ № 123-ФЗ (ст. 6 ч. 1; ст. 4 ч. 4; ст. 88 ч. 1) и СП 4.13130 (п. 5.2.6) устранены. (*Приложение 4*).

5. На фасаде здания установлено обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения с помощью светоотражающих или подключённых к электроснабжению световых указателей. (Приложение 5).

6. В спальнях помещений 4 и 5 этажей выполнена замена неисправных оповещателей (громкоговорителей). Система оповещения находится в работоспособном состоянии (Приложение 8).

7. Заведён и ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Приложение 7).

8. Организована запись всех событий, включая ложные срабатывания автоматической пожарной сигнализации (АПС), в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение п. 6.5.4 ГОСТ Р 59638-2021 устранено. (Приложение 8).

9. Проведена диагностика АПС, выполнены настройки для снижения частоты ложных срабатываний до нормативных значений. Нарушение требований раздела 6.5 ГОСТ Р 59638-2021 и ФЗ № 123-ФЗ устранено. (Приложение 8).


10. В комнате № 76 нестандартные удлинители демонтированы, используется сертифицированное электрооборудование. (Приложение 10).

11. Выполнена прокладка открытой электропроводки по горючему основанию с использованием средств дополнительной защиты (кабель-каналов, гофротруб из негорючих материалов).

12. На противопожарную дверь складского помещения для хранения белья установлен доводчик (устройство для самозакрывания). Гарантируем дальнейшее соблюдение требований законодательства и принимаем меры по недопущению повторения аналогичных нарушений. (Приложение 12).

Приложения: фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений
— на 9 л.

Директор



Ю.В. Луков

Приложение 12



Приложение 4



Приложение 3



Приложение 10



Приложение 2



Приложение 1



Приложение 5



Приложение 7

Министерство образования
во исполнение протокола
по обеспечению безопасности
Республики Марий Эл от 20 августа
устойчивого электроснабжения
на избирательных участках в ход
цов Государственной Думы
ации девятого созыва и в
ев муниципальных образ
й Эл (далее - Выборы) прос
готовность и привлечени
рознергией (далее - Р
роснабжения избиратель
запас топлива для при
едения Выборов,
дежурство персонала,
по 20 сентября 2026 г.

Второй заместитель
Министра
Юлия Александровна
2) 31-40-16 доб.230

Начат 25.06 2026 г.
Окончен 20 г.

ГБПОУ Республики Марий Эл "ИОТК"
(наименование организации)

**ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ**

Общехитие
(наименование структурного подразделения)

Приложение 8

А К Т выполненных работ по техническому обслуживанию систем безопасности

Представителем МРО ВДПО Тюлькиным А.В.
на объекте: Здание общежития Йошкар-Олинского технологического колледжа
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д.24

В ходе выполнения работ проведены:

1. Контрольно-профилактический осмотр системы пожарной сигнализации и речевой системы оповещения
2. Проведение ремонта системы СОУЭ:
 - обрыв линии речевого оповещения о пожаре на 5 этаже здания. Устранено.
 - замена неисправного аккумулятора 12В 7А/ч в приборе речевого оповещения «Соната К-Л» на 5 этаже здания. Устранено.
3. Проверка работоспособности ПАК "Стрелец-Мониторинг" совместно с пультом централизованного наблюдения.

Объемы, содержание и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию соответствуют технической документации.

Выполнение работы отражены в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения».

Выявленные на объекте недостатки:

Замечания, предложения по улучшению работы «Комплекса» ТСО:

Остальные технические средства находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации, претензий по выполнению работ нет.

Представитель МРО ВДПО Тюлькин / Тюлькин А.В.

Представитель Заказчика:

Зиасов Г.А. (подпись) Зиасов Г.А. зав. соуд. (расшифровка подписи) (должность)

« 28 » 08 2026 г.